

## История повреждения

VIN XW8ZZZ3CZ9G005158

Финансовый уровень Дилер

### Заявка на устран.повр.

Импортёр:	RUS-935	Дилер:	00124
Номер заявки:		Тип заявки:	1-10
Коренной иден.:	8530	Вид повр.:	0020
Место повр.:		Дилерский код:	
Дата ремонта:	19.01.2011	Км/мили:	38502 км
Сумма по заявке:	8,670.95 RUB		
Этап обработки:	Заявка подтверждена		

### Данные для отправки

Дата отправки: 09.02.2009      Дата отправки в DMS:

### Рабочие позиции

Номер рабочей позиции:	68 15 19 00
Текст счета:	Вещевой ящик снят и установлен
Инженер:	Ед.вр. (ZE) выч.: 30

Номер рабочей позиции:	85 30 19 50
Текст счета:	Вентилятор снят и установлен
Инженер:	Ед.вр. (ZE) выч.: 10

### Сторонние рабочие позиции

#### Материал

Номер запчасти:	3C1 820 015 M	Описание:	FAN
Единица:	шт.	Кол-во:	1.00

### Материал стор.организ.

### Заявка на устран.повр.

Импортёр:	RUS-935	Дилер:	00124
Номер заявки:		Тип заявки:	1-10
Коренной иден.:	9025	Вид повр.:	0020
Место повр.:		Дилерский код:	
Дата ремонта:	21.10.2010	Км/мили:	35125 км
Сумма по заявке:	412.80 RUB		
Этап обработки:	Заявка подтверждена		

### Данные для отправки

Дата отправки: 09.02.2009      Дата отправки в DMS:

### Рабочие позиции

Номер рабочей позиции:	90 25 49 99
Текст счета:	Combi instrument touched up
Инженер:	Ед.вр. (ZE) выч.: 30

### Сторонние рабочие позиции

#### Материал

### Материал стор.организ.



## История повреждения

VIN XW8ZZZ3CZ9G005158

Финансовый уровень Дилер

### Заявка на устран.повр.

Импортер:	RUS-935	Дилер:	00124
Номер заявки:	101726 01	Тип заявки:	1-10
Коренной иден.:	4078	Вид повр.:	0018
Место повр.:	001	Дилерский код:	
Дата ремонта:	07.05.2010	Км/мили:	20666 км
Сумма по заявке:	1,243.27 RUB		
Этап обработки:	Заявка подтверждена		

### Данные для отправки

Дата отправки: 09.02.2009      Дата отправки в DMS:

### Рабочие позиции

Номер рабочей позиции: 40 78 19 00  
Текст счета: Стойка стабилизатора снята и установлена  
Инженер: Ед.вр. (ZE) выч.: 30

### Сторонние рабочие позиции

#### Материал

Номер запчасти:	1K0 411 315 K	Описание:	CONNECTING
Единица:	шт.	Кол-во:	1.00
Номер запчасти:	N 015 081 6	Описание:	NUT
Единица:	шт.	Кол-во:	2.00

### Материал стор.организ.

### Заявка на устран.повр.

Импортер:	RUS-935	Дилер:	00124
Номер заявки:	100907 01	Тип заявки:	1-10
Коренной иден.:	2015	Вид повр.:	0040
Место повр.:		Дилерский код:	
Дата ремонта:	18.03.2010	Км/мили:	16385 км
Сумма по заявке:	2,935.57 RUB		
Этап обработки:	Заявка подтверждена		

### Данные для отправки

Дата отправки: 09.02.2009      Дата отправки в DMS:

### Рабочие позиции

Номер рабочей позиции: 01 50 00 00  
Текст счета: Ведомый поиск неисправ/ведомые функции  
Инженер: Ед.вр. (ZE) выч.: 52

Номер рабочей позиции: 20 15 19 00  
Текст счета: Датчик уровня топлива снят и установлен  
Инженер: Ед.вр. (ZE) выч.: 27

### Сторонние рабочие позиции



## История повреждения

VIN XW8ZZZ3CZ9G005158

Финансовый уровень Дилер

### Материал

Номер запчасти:	3C0 919 673 J	Описание:	SENDER
Единица:	шт.	Кол-во:	1.00

### Материал стор.организ.

### Заявка на устран.повр.

Импортёр:	RUS-935	Дилер:	---
Номер заявки:	---	Тип заявки:	7-10
Коренной иден.:	37E8	Вид повр.:	0099
Место повр.:		Дилерский код:	
Дата ремонта:	22.12.2009	Км/мили:	14979 км
Сумма по заявке:			
Этап обработки:	Заявка подтверждена		

### Данные для отправки

Дата отправки:	09.02.2009	Дата отправки в DMS:	
----------------	------------	----------------------	--

### Рабочие позиции

Номер рабочей позиции:	37 30 25 99
Текст счета:	Getriebesteuergerät programmiert
Инженер:	Ед.вр. (ZE) выч.:

### Сторонние рабочие позиции

### Материал

### Материал стор.организ.

### Заявка на устран.повр.

Импортёр:	RUS-935	Дилер:	---
Номер заявки:	---	Тип заявки:	1-10
Коренной иден.:	9050	Вид повр.:	0015
Место повр.:		Дилерский код:	
Дата ремонта:	30.06.2009	Км/мили:	7995 км
Сумма по заявке:			
Этап обработки:	Заявка подтверждена		

### Данные для отправки

Дата отправки:	09.02.2009	Дата отправки в DMS:	
----------------	------------	----------------------	--

### Рабочие позиции

Номер рабочей позиции:	90 50 19 00
Текст счета:	Signalhorn aus- u.eingebaut
Инженер:	Ед.вр. (ZE) выч.:

### Сторонние рабочие позиции

### Материал

Номер запчасти:	3C0 951 221 A	Описание:	FANFARE
Единица:	шт.	Кол-во:	1.00

## История повреждения

VIN XW8ZZZ3CZ9G005158

Финансовый уровень Дилер

### Материал стор.организ.

### Заявка на устрани.повр.

Импортёр:	RUS-935	Дилер:	---
Номер заявки:	---	Тип заявки:	1-10
Коренной иден.:	3490	Вид повр.:	0040
Место повр.:		Дилерский код:	
Дата ремонта:	11.06.2009	Км/мили:	5500 км
Сумма по заявке:			
Этап обработки:	Заявка подтверждена		

### Данные для отправки

Дата отправки: 09.02.2009      Дата отправки в DMS:

### Рабочие позиции

Номер рабочей позиции:	01 50 00 00
Текст счета:	GFS/Geführte Funktion .
Инженер:	Ед.вр. (ZE) выч.:

Номер рабочей позиции:	34 90 19 00
Текст счета:	Geber f Eingangsdrehzahl a+e
Инженер:	Ед.вр. (ZE) выч.:

### Сторонние рабочие позиции

#### Материал

Номер запчасти:	02E 321 371 E	Описание:	DICHTUNG
Единица:	шт.	Кол-во:	1.00
Номер запчасти:	02E 927 321 A	Описание:	GEBER
Единица:	шт.	Кол-во:	1.00
Номер запчасти:	G 052 182 S0	Описание:	GETR.OEL
Единица:	шт.	Кол-во:	40.00
Номер запчасти:	N 910 327 02	Описание:	RUNDSCHRAU
Единица:	шт.	Кол-во:	5.00

### Материал стор.организ.

### Заявка на устрани.повр.

Импортёр:	RUS-935	Дилер:	---
Номер заявки:	---	Тип заявки:	1-10
Коренной иден.:	9176	Вид повр.:	0015
Место повр.:		Дилерский код:	
Дата ремонта:	01.02.2009	Км/мили:	302 км
Сумма по заявке:			
Этап обработки:	Заявка подтверждена		

### Данные для отправки

Дата отправки:      Дата отправки в DMS:



---

## История повреждения

VIN XW8ZZZ3CZ9G005158

Финансовый уровень Дилер

---

### Рабочие позиции

Номер рабочей позиции: 01 50 00 00  
Текст счета: GFS/Geführte Funktion .  
Инженер: Ед.вр. (ZE) выч.:

Номер рабочей позиции: 70 30 19 00  
Текст счета: Kofferraumabdeckung aus- u.eingebaut  
Инженер: Ед.вр. (ZE) выч.:

Номер рабочей позиции: 91 76 41 99  
Текст счета: Akustikwarner f Einparkhilfe instandgesetzt  
Инженер: Ед.вр. (ZE) выч.:

### Сторонние рабочие позиции

#### Материал

#### Материал стор.организ.